



RC 7 ADVANCED FERNREGLER

www.lincolnelectric.com/de-de

LINCOLN[®]
ELECTRIC

VOLLE PARAMETERKONTROLLE - IMMER ZUR HAND

RC 7 Advanced


RC7 Advanced - Fernregler mit neuester Technologie und 7" Farbmonitor zum Prüfen, Einstellen und Anpassen aller Schweißparameter. Praktisch und einfach zu bedienen, bequemes Arbeiten unter unterschiedlichsten Bedingungen. Durch die flexible Konfiguration des Fernreglers RC-7 Advanced können Schweißer die Parameter direkt an der Schweißnaht einstellen. USB-Port für unkomplizierte Software-Updates & Fehlerdiagnose. Schweißprotokoll zur Qualitätskontrolle.



Magnethalterung
zur Befestigung an
metallischen Elementen,
z.B. am Bedienfeld
der Stromquelle oder
am Schweißstisch.



Hebeöse
zum Aufhängen des RC-7




Klappbügel
zum Aufstellen
auf flachen Oberflächen,
z.B. auf dem Schweißstisch




KONFIGURATION

DIREKTANSCHLUSS AN DIE STROMQUELLE


KOMPAKTANLAGEN



STROMQUELLEN




ANSCHLUSS AN SCHWEISSANLAGE MIT DRAHTVORSCHUBGERÄT



Produkt	Art. - Nr.	Eingangsspannung(V)	Gewicht (kg)	Abmessungen H x B x L (mm)	Schutzart	Verschiedenes
RC7 Advanced	K14203-1	40V DC	2,2	251 x 64 x 244	IP23	5m Kabel, 12-poliger Stecker


USB ANSCHLUSS - ERWEITERTE FUNKTIONEN

- EINFACHE & UNKOMPLIZIERTE Softwareupdates
- Fehlerdiagnose (Snap-Shots)
- Übertragung der Einstellungen auf andere Anlagen:
 - Schweißstrom
 - Konfigurationsparameter (Pxx Menü)
 - alle Schweißprogramme im User-Speicher
 - ein einzelnes Schweißprogramm
- Einfache Datensammlung auf USB
 - Startzeit,
 - Mittelwert Drahtvorschubgeschwindigkeit,
 - Mittelwert Strom,
 - Mittelwert Spannung,
 - Lichtbogenzeit,
 - Schweißmodus / Jobnummer,
 - Jobname.
- Schweißprotokolle für die Qualitätssicherung [Daten auf dem Bedienfeld des Drahtvorschubs oder als CSV Datei].
- Dokumente anzeigen (einschließlich Videos mit Schulungen oder Sicherheitshinweisen)




USB ANSCHLUSS

Start Time	Average WFS (mm/min)	Average current (A)	Average voltage (V)	Arc Time (s)	Mode	Job	Job (Name)
26.09.2020 21:33	149	164	21.13	35	3	-	-
27.09.2020 19:53	149	165	21.23	23	3	-	-
27.09.2020 19:55	149	163	21.35	15	3	-	-
27.09.2020 19:59	149	162	21.16	32	3	-	-
27.10.2020 10:53	660	215	23.6	32	12	3	Welder 1
27.10.2020 10:55	660	218	23.55	33	12	3	Welder 1
27.10.2020 10:58	660	220	23.45	31	12	3	Welder 1
27.10.2020 11:02	660	214	23.56	32	12	3	Welder 1
27.10.2020 11:08	660	219	23.3	35	12	3	Welder 1
27.10.2020 11:12	431	140	20.4	33	12	-	-
27.10.2020 16:15	431	140	20.5	15	12	-	-
27.10.2020 16:18	431	140	20.3	14	12	-	-
27.10.2020 16:21	431	140	20.35	12	12	-	-
27.10.2020 16:25	431	140	20.5	14	12	-	-




ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Beschreibung
K14366-1	RC7 Verlängerungskabel – 5m
K14290-1	12-polige Fernregler Anschluss [Powertec®, Digisteel, Citosteel]
K14348-1	12-polige Fernregler Anschluss [Speedtec®]
K14132-1	ADAPTER 5-polig (M) – 12-polig (W)
K14131-1	ArcLink – T Flex




12-poliger Fernregler Anschluss

K14348-1
nur für Speedtec®



12-poliger Fernregler Anschluss
K14290-1
nur für Kompaktanlagen



RC7 Verlängerungskabel 5m
K14366-1



ArcLink – T Flex
K14131-1



Adapter 5-polig (M) – 12-polig (W)
K14132-1

RICHTLINIEN FÜR DEN KUNDENDIENST

Die Geschäftstätigkeiten der Lincoln Electric Company® sind die Herstellung und der Verkauf hochwertiger Schweißanlagen, Schweißmaterialien sowie Brennschneideanlagen. Dabei ist es stets unser Ziel, den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden und ihre Erwartungen zu übertreffen. Kunden wenden sich regelmäßig an Lincoln Electric, um sich über den Einsatz unserer Produkte beraten zu lassen. Unsere Mitarbeiter bemühen sich nach bestem Wissen und auf der Grundlage der ihnen von den Kunden zur Verfügung gestellten Informationen, sachgerechte Antworten zu geben. Unsere Mitarbeiter haben jedoch nicht die Möglichkeit, die bereitgestellten Informationen oder die technischen Anforderungen an die jeweilige Schweißanwendung zu überprüfen. Deshalb kann Lincoln Electric keinerlei Zusicherungen und Garantien im Zusammenhang mit herausgegebenen Informationen und Empfehlungen geben und übernimmt keine Haftung. Die Herausgabe von Informationen und Empfehlungen führt nicht zur Gewährung, Erweiterung oder Modifikation von Garantien im Hinblick auf unsere Produkte. Jedwede expliziten oder impliziten Garantien im Zusammenhang mit Informationen und Empfehlungen, einschließlich jedweder impliziter Zusicherungen im Hinblick auf normalen Gebrauch oder die Eignung für einen bestimmten Zweck werden ausdrücklich ausgeschlossen.

Lincoln Electric geht gern auf die Bedürfnisse und Wünsche seiner Kunden ein, jedoch obliegen Auswahl und Einsatz der einzelnen von Lincoln Electric verkauften Produkte ausschließlich der Entscheidung des Käufers. Dieser bleibt auch der alleinige Verantwortliche für die entsprechenden Entscheidungen. Die Ergebnisse der Anwendung von Herstellungsverfahren und Serviceanforderungen unterliegen vielen Variablen außerhalb des Einflussbereichs von Lincoln Electric.

Änderungen vorbehalten. Diese Informationen sind nach unserem besten Wissen zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Aktualisierte Informationen finden Sie auf unserer Website www.lincolnelectric.eu



www.lincolnelectriceurope.com/de-de

